

Quasi-macchine

Le quasi - macchine sono insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire una determinata applicazione.

Una attrezzatura per la produzione dotata di sistemi oleodinamici, pneumatici, elettrici sono da considerarsi quasi -macchina.

Esse non devono essere marcate Ce e sono destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi – macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Nuova Direttiva.

Le macchine che pur avendo un'applicazione definita non prevedono azionamenti non sono considerate quasi - macchina.

Gli obblighi per le quasi -macchine non si discostano molto da quelle per le macchine.

Occorre, dunque, attenersi a:

- **Predisporre il Fascicolo Tecnico applicando le Norme Tecniche Armonizzate che indichino i RESS.**
- **Effettuare la Valutazione dei Rischi sui RESS**
- **Essere in possesso della Dichiarazione di Incorporazione**
- **Essere in possesso del Manuale di istruzioni (assemblaggio, manutenzione ...)**

La quasi -macchina non può essere messa in servizio finchè la macchina finale in cui deve essere incorporate non è stata dichiarata conforme alla Nuova Direttiva Macchine.

Il Fabbriante della quasi -macchina è obbligato a custodire per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione l'originale della dichiarazione di incorporazione.

La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi -macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e, pertanto, si può essere soggetti a sanzioni.